

SPRAWOZDANIE

OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Gorzowska Etap II, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
ŚCIEŻKI ROWEROWE	Spękania krawędzi nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej.	Oslabiona podbudowa na krawędzi ścieżki poprzez penetrację wody opadowej.	1,3,4,6
	Wybrzuszenia lokalne w nawierzchni ścieżki rowerowej.	Materiał organiczny lub higroskopijny w podbudowie lub pod nią powodujący zwiększenie objętości.	5

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: dobra.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Gorzowska Etap II





