

SPRAWOZDANIE

OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Sienkiewicza, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
JEZDNIA	Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON łuszczy się na fragmentach.	Prawdopodobną przyczyną jest mała trwałość kostki betonowej.	5,6,7
KRAWĘŻNIKI	Spękania i znaczne ubytki w krawężnikach betonowych wysokich przy chodnikach i jezdni oraz najazdowych przy parkingach	Ubytki w krawężnikach prawdopodobnie wynikają z uszkodzeń mechanicznych, natomiast spękania są skutkiem przemarzania.	2,4,8
CHODNIK	Kostka betonowa nierówno ułożona, psuje efekt estetyczny.	Niedbałość w wykonaniu nawierzchni.	1
ZJAZDY	Nieestetycznie wyglądające obrzeże betonowe ograniczające nawierzchnię zjazdu.	Niedbałość w układaniu obrzeża.	3

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: dobra.

Obserwacji wymaga łuszcząca się kostka betonowa, przy widocznym powiększaniu się zakresu uszkodzeń wymagana będzie jej lokalna wymiana.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Sienkiewicza.





Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4





Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8