

## SPRAWOZDANIE

### OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Główna, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

| POZYCJA     | USTERKI/USZKODZENIA                                                                       | PRZYCZYNY                                                                                                                                                                             | NR ZDJĘCIA |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JEZDNIA     | Szczelina w warstwie ścieralnej w osi jezdni na styku układanych warstw.                  | Brak dbałości o dobre zagęszczenie warstwy ścieralnej na styku z warstwą wcześniej położoną.                                                                                          | 5          |
|             | Spękania nawierzchni wokół studzienki kanalizacyjnej.                                     | Brak dbałości o dobre zagęszczenie warstwy ścieralnej na styku z warstwą wcześniej położoną.                                                                                          | 1          |
|             | Zapadnięcie się nawierzchni wokół studzienki kanalizacyjnej.                              | Niedostateczne zagęszczenie gruntu wokół wybudowanej studni kanalizacyjnej co spowodowało osiadanie nawierzchni lub nieszczelna studnia kanalizacyjna powodująca wypłukiwanie gruntu. | 7          |
| KRAWĘŻNIKI  | Spękany i bardzo starty krawężnik obniżony na wjeździe.                                   | Wady własne krawężników, duża nasiąkliwość, wrażliwość na warunki atmosferyczne.                                                                                                      | 3,6        |
| CHODNIK     | Spękania na nawierzchni z kostki betonowej.                                               | Przemarzanie użytego materiału.                                                                                                                                                       | 4          |
| KANALIZACJA | Za niska pokrywa wjazdu studzienki kanalizacyjnej w jezdni.                               | Źle dobrana, za niska pokrywa do wjazdu.                                                                                                                                              | 8          |
|             | Niewłaściwe pochylenie ścieku uniemożliwiające spływ wody do pobliskiego wpustu ulicznego | Źle wykonany ściek.                                                                                                                                                                   | 9          |

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu:

Jezdnia: ogólny stan dobry, szczelina w warstwie ścieralnej jezdni można wypełnić masą zalewową, nawierzchnie wokół studni należy rozkuć, uzupełnić kruszywo i warstwy bitumiczne.

Krawężniki i chodniki: ogólny stan dobry.

Kanalizacja deszczowa: dopasować pokrywę do wjazdu studni kanalizacyjnej.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

#### 4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Główna







**Zdjęcie nr 3**



**Zdjęcie nr 4**





**Zdjęcie nr 5**



**Zdjęcie nr 6**





**Zdjęcie nr 7**



**Zdjęcie nr 8**



Zdjęcie nr 9