

SPRAWOZDANIE

OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Niepodległości, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
JEZDNIA	Częste, duże zastoiska wody, również na przejściach dla pieszych.	Niewłaściwe wykonanie scieków przykrawężnikowych odprowadzających wody opadowe do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.	1,2,4,5,7, 10, 11, 12, 13
	Na odcinku ulicy Orła Białego pomiędzy ulicą Jagiellońską a ulicą Jana Pawła II występuje szczelina pomiędzy nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem	Brak uszczelnienia masą zalewową.	14,15
KRAWĘŻNIKI	Nasiąknięte i zniszczone krawężniki.	Krawężniki nieodporne na warunki atmosferyczne.	6,8
URZĄDZENIA OBCE	Uskoki w nawierzchni spowodowane niewłaściwym osadzeniem obudowy zaworów wodociągowych.	Złe wykonawstwo.	3,16

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: zadowalająca.

Jezdnia: największym mankamentem nawierzchni jest brak 100% skuteczności odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Kałuże, szczególnie te występujące w rejonie przejść dla pieszych są kłopotliwym utrudnieniem dla użytkowników. Usunięcie tej usterki jest jednak trudne i może nie dać oczekiwanych rezultatów. Na odcinku ulicy Orła Białego pomiędzy ulicą Jagiellońską a ulicą Jana Pawła II w omówionej powyżej szczelinie pomiędzy jezdnią a krawężnikiem pojawiła się trawa i inne rośliny, które spowodują niszczenie nawierzchni jezdni.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Niepodległości.











2012/06/20 09:46 pm

Zdjęcie 9



2012/06/20 09:47 pm

Zdjęcie 10





