

INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI 11 **DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



1. Widok na wejście do budynku sanitarnego.



2. Budynek sanitarny z salą sportową. Widok od terenów sportowych.

**INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI 11 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



3. Widok na budynek sanitarny i salę sportową od drogi wewnętrznej.



4. Elewacja wejściowa budynku sanitarnego.

**INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI 11 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



5. Elewacja boczna budynku sanitarnego, po lewej wejście na salę gimnastyczną.



6. Elewacja boczna budynku sanitarnego. Teren przeznaczony pod rozbudowę sali sportowej o zespół szatniowy.

INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI 11 **DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



7. Schody wejściowe do budynku sanitarnego.



8. Obróbka blacharska i rynna budynku sanitarnego przyłączeniu z salą sportową.

**INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI 11 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



9. Teren przeznaczony pod rozbudowę sali sportowej o zespół szatniowy. Widok na okna doświetlające salę gimnastyczną i kraty nawiewne.



10. Wnętrze sali gimnastycznej z widokiem na nawietrzak.

INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MOSIR PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 11 **DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**



11. Sala sportowa. Główne wejście na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Widok od strony ulicy Niepodległości.



12. Sala sportowa. Widok od strony wschodniej. Wejście administracyjne.