

SPRAWOZDANIE

OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **Osiedle C.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
KRAWĘŻNIKI	Odłamanie się fragmentu krawężnika wysokiego.	Prawdopodobne uszkodzenie mechaniczne.	1
	Starcie wierzchniej warstwy krawężnika wysokiego.	Prawdopodobne uszkodzenie mechaniczne.	2
	Zły krawężnik oddzielający chodnik od stanowisk postojowych.	Zły dobór krawężnika. Powinien być ułożony w tym miejscu krawężnik wtopiony.	3

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: ogólny stan dobry.

Krawężniki: ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszego wskazane jest zastąpienie krawężnika wysokiego krawężnikiem wtopionym.

Urządzenia obce: wskazana wymiana ramy wjazdu telekomunikacyjnego z uwagi na widoczne klawiszowanie podczas przejazdu pojazdów.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

4. Dokumentacja fotograficzna – Osiedle C.





2012/06/19 01:17 am

Zdjęcie nr 3