

## SPRAWOZDANIE

### OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Mieszka I, Kostrzyn Nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

| POZYCJA            | USTERKI/USZKODZENIA                                                            | PRZYCZYNY                                                                                                                                              | NR<br>ZDJĘCIA |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JEZDNIA            | Nieestetyczne docięcie kostki betonowej do krawężnika niskiego.                | Niedbałość w wykonaniu prawidłowego docięcia i dosunięcia kostki betonowej do krawężnika.                                                              | 1             |
| CHODNIK            | Ubytki w nawierzchni z kostki betonowej. Brakujące fragmenty kostki betonowej. | Prawdopodobne uszkodzenie mechaniczne.                                                                                                                 | 2             |
| URZĄDZENIA<br>OBCE | Zapadnięcie się wjazdu telekomunikacyjnego w jezdni.                           | Prawdopodobnie zły dobór żelbetowej ramy w której osadzona jest pokrywa, dlatego występują uszkodzenia nawierzchni wokół wjazdu oraz jego zapadnięcie. | 3             |

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: ogólny stan dobry.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

#### 4. Dokumentacja fotograficzna - ulica Mieszka I.



